

**Composição SICRO 3 - 5213464**

**Código** 5213464  
**Descrição** Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI  
**Data** 07/2019  
**Estado** Rio Grande do Sul  
**Unidade** un  
**Produção de Equipe** 3,0 un

A	Equipamentos	Quant.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000	0,30	0,70	85,8195	36,3362	51,1812

**Custo Horário de Equipamentos 51,1812**

B	Mão de Obra	Quant.	Unidade	Custo Horário		Custo Horário
P9830	Montador			26,1935		26,1935
P9824	Servente			17,6662		35,3324

**Custo horário total de mão de obra 61,5259**

**Custo horário total de execução 112,7071**

**Custo Unitário de Execução 37,5690**

**Fator de Influência da Chuva - FIC**

D	Atividades Auxiliares	Quant.	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
5213414	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI	0,36000	m²	391,0100	140,76

**Custo Total das Atividades 140,7636**

E	Tempos Fixos	Quant.	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
5213414 - 5915474	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais	0,00478	t	16,7700	0,08

**Custo Total dos Tempos Fixos 0,0802**

**Custo Unitário Direto Total 178,41**

*Paula R. Castamann*  
Paula R. Castamann  
Engenheira Civil  
CREA-RS 160.440