LA N.° 07/18	LAUDO DE AVALIAÇÃO	*Cristiano R. Basso* *Eng. Mecânico*

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	**Cidade**	Três Palmeiras RS	**CEP**	99675-000
Endereço	Praça 12 de Maio	**Número**	763	**Bairro**	Centro
CNPJ	92.399.112.0001-85	**Fone**	54 3367 1059	**Responsável**	Valmir G. Ferreira

DADOS DO EQUIPAMENTO					
Marca	New Holland	**Modelo**	Trator Agrícola 7630 - 4x4	**Ano/Modelo**	2010/2010
Serie	ZACA65966	**Motor**	New Holland 4 cilindros turbo	**Potência**	110 CV
Comb.	Diesel	**Cor**	Azul	**Horimetro**	6909 horas

AVALIAÇÃO

Vista parcial do trator agrícola

PNEUS

- Com 4 pneus em bom estado, com 80% de vida útil.

CABINE DE OPERAÇÃO	
	- Cobertura do motorista estilo toldo em bom estado. - Banco do operador rasgado.

MOTOR	
	- Motor New Holland 4 cilindros turbo, vazamentos de pequeno porte, em operação em bom estado.

SETOR DE DIREÇÃO	
	- Setor de direção com vazamentos, reincidência de problema (direção endurece com frequência).

SISTEMA DE TRAÇÃO	
	- Diversos vazamentos no sistema de tração. - Não funciona o sistema de tração 4 x 4, não traciona.

ELETRICA X VAZAMENTOS	
	- Vazamentos diversos no trator, principalmente parte traseira. - Faltam as sinaleiras da parte traseira.