LA N.º 04/19	LAUDO DE AVALIAÇÃO						
Vistoriador	*Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956*						
Cidade	*Planalto – RS*	**Endereço**	*Av. Duque de Caxias, n° 909*			**Bairro**	*Centro*
Fone	*55 3794 1236*	**Cel**	*55 99920 7290*	**e-mail**	*bassocr@gmail.com*		

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	**Cidade**	Três Palmeiras RS	**CEP**	99675-000
Endereço	Praça 12 de Maio	**Número**	763	**Bairro**	Centro
CNPJ	92.399.112/0001-85	**Fone**	54 3367 1059	**Resp.**	Fábio A. dos Santos

DADOS DO VEÍCULO					
Marca	AGRALE	**Modelo**	Mpolo Senior GV	**Renavan**	713965509
Placa	IIT0693	**Chassi**	9BYC13J1SXC000235	**Ano/Modelo**	1999/1999
Quilometragem	406.446 km	**Motor**	4 cilindros turbo	**Potência**	135 CV
Combustível	Diesel	**Cor**	Branca	**Capacidade**	33 passageiros

ACESSÓRIOS x MECÂNICA												
Bancos	Couro		Tecido	x	**Estado**	Bom	x	Regular		Ruim	
Air bag	Motorista		Passag		**Freio ABS**	Sim		Não	x		
Ar Condondici		**Ar Forçado**				Bom		Regular		Ruim	
Direção	Hidráulica	Sim	Mecânica			**Vidros**	Manuais		x	Elétricos	
Rodas	Liga		Ferro	x	**Estado**	Bom		Regular	x	Ruim	
Som	Radio		**Portas**	Uma	x	Duas		Operacional			

Motor	Operacional								
Câmbio	Manual	x	Automático		Operacional				
Pintura	Desgastada, arranhões				Bom	x	Regular		Ruim
Lataria	Para choques danificados				Bom	x	Regular		Ruim
Pneus				x	Bom		Regular		Ruim

OBSERVAÇÕES GERAIS

Folga embuchamento dianteiro.

Três Palmeiras RS, 24 de abril de 2019.